




Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Tipologia edilizia                   | edificio in linea            |
| Epoca di costruzione                 | moderno                      |
| Altezza                              | 3 piani - 9 metri            |
| Stato di conservazione               | ottimo<br>ristrutturato      |
| Funzione prevalente<br>dell'edificio | residenziale                 |
| Funzione prevalente<br>ai piani      | PT<br>1-2                    |
|                                      | residenziale<br>residenziale |

## SPAZIO APERTO

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Pertinenze                       | giardino<br>con parcheggio |
| Permeabilità del suolo           | scarsa<br>lastricato       |
| Consistenza del verde            | nulla                      |
| Consistenza della<br>vegetazione | scarsa                     |

## SPAZIO DI RELAZIONE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Strada               | ristrutturata<br>carrabile<br>pavimentata<br>senza marciapiede |
| Illuminazione        | ottima<br>di recente costruzione                               |
| Impianti tecnologici | assenti  |

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio moderno, in netto contrasto con quelli adiacenti, risulta ben inserito grazie alla scelta di relazionarsi all'interno dell'isolato.

Il contesto nel quale l'edificio è inserito è quello di un vicolo secondario del centro storico, caratterizzato da edifici esteriormente uniformi, con altezze simili.