



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| Tipologia edilizia | edificio in linea | |
| Epoca di costruzione | barocco | |
| Altezza | 3 piani - 9 metri | |
| Stato di conservazione | ottimo ristrutturato | |
| Funzione prevalente dell'edificio | residenziale | |
| Funzione prevalente ai piani | PT 1-2 | commerciale residenziale |

SPAZIO APERTO

| | |
|--|----------------------------------|
| Pertinenze | corte pubblica con parcheggio |
| Permeabilità del suolo | non visibile |
| Consistenza del verde | nulla |
| Consistenza della vegetazione | nulla |

SPAZIO DI RELAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Strada | ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede |
| Illuminazione | ottima di recente costruzione |
| Impianti tecnologici | assenti |

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio, nonostante sia contiguo alla facciata del Duomo, non riprende lo stile uniforme della piazza, ma presenta una facciata molto elaborata mantenuta in ottime condizioni.