



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

<b>Tipologia edilizia</b>	edificio in linea	
<b>Epoca di costruzione</b>	ottocento	
<b>Altezza</b>	3 piani - 8 metri	
<b>Stato di conservazione</b>	ottimo ristrutturato	
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>	residenziale	
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT 1-2	commerciale residenziale

## SPAZIO APERTO

<b>Pertinenze</b>	assente
<b>Permeabilità del suolo</b>	-
<b>Consistenza del verde</b>	nulla
<b>Consistenza della vegetazione</b>	scarsa

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio in linea, porzione dell'R14 non modificato, in buone condizioni, contribuisce a mantenere omogeneo il fronte strada di questa porzione di centro storico.

## SPAZIO DI RELAZIONE

<b>Strada</b>	non ristrutturata carrabile sterata senza marciapiede
<b>Illuminazione</b>	ottima di recente costruzione
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti