



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

② GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio è di media qualità architettonica, è mantenuto discretamente e si inserisce bene con il contesto spaziale circostante.

Corso Novara
strada pubblicaN° 2
civico

COMPARTO

T

CODICE
IDENTIFICATIVO

21

SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	edificio in linea	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	3 piani - 9 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	scadente non ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>		residenziale
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1-2	in disuso residenziale

SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	corte privata con parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	non visibile
<i>Consistenza del verde</i>	nulla
<i>Consistenza della vegetazione</i>	scarsa

SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti