



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

② GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica, è mantenuto bene e pur non presentando particolari elementi di decoro ha nel suo buon inserimento nel contesto spaziale adiacente un elemento di pregio.

Corso **Novara**
strada pubblicaN° **11****COMPARTO****T****CODICE IDENTIFICATIVO****28**

■ SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	edifici in linea	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	3 piani - 9 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	buono ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>	residenziale	
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1-2	commerciale residenziale

■ SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	assente
<i>Permeabilità del suolo</i>	-
<i>Consistenza del verde</i>	nulla
<i>Consistenza della vegetazione</i>	nulla

■ SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assentiti