




Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

**GIUDIZIO COMPLESSIVO**

L'edificio esprime un'ottima qualità architettonica, è mantenuto ottimamente e presenta elementi decorativi sul prospetto che impongono la costruzione. Dialoga perfettamente con il contesto spaziale adiacente.

**SPAZIO COSTRUITO**

Tipologia edilizia	edificio in linea	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	2 piani - 6 metri	
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1	commerciale residenziale

**SPAZIO APERTO**

Pertinenze	assente	
Permeabilità del suolo	-	
Consistenza del verde	nulla	
Consistenza della vegetazione	nulla	

**SPAZIO DI RELAZIONE**

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede	
Illuminazione	ottima di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	