



## ② GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime buona qualità architettonica, è mantenuto ottimamente e pur non presentando particolari elementi decorativi ha nel suo buon inserimento nel contesto spaziale adiacente un punto di forza.

Corso Cavour  
strada pubblica

COMPARTO

T

N° civico 105

CODICE IDENTIFICATIVO

38

## SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	edificio a corte	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	2 piani - 7 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	ottimo ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>		residenziale
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1	commerciale residenziale

## SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	corte privata con parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	scarsa lastricato
<i>Consistenza del verde</i>	nulla
<i>Consistenza della vegetazione</i>	nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti