



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime una buona qualità architettonica ma il suo giudizio è influenzato dal pessimo stato di manutenzione che diminuisce l'inserimento armonico nel contesto spaziale adiacente.

Via **Trento**  
strada pubblica

N° **civico** -

COMPARTO

T

CODICE  
IDENTIFICATIVO

39

## SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	edificio a corte	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	2 piani - 5 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	scadente non ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>		residenziale
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1	residenziale residenziale

## SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	corte privata senza parcheggio	
<i>Permeabilità del suolo</i>	non visibile	
<i>Consistenza del verde</i>	-	
<i>Consistenza della vegetazione</i>	-	

## SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede	
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione	
<i>Impianti tecnologici</i>	presenti	