



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'ex edificio industriale esprime una buona qualità architettonica, è mantenuto bene e si inserisce perfettamente con il contesto spaziale adiacente.

SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	edificio industriale	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	2 piani - 10 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	buono ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>		commerciale
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1	commerciale commerciale

SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	corte privata senza parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	non visibile
<i>Consistenza del verde</i>	nulla
<i>Consistenza della vegetazione</i>	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti