



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

⌚ GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta complessivamente ben conservato e valorizzato soprattutto dall'ampia pertinenza a verde.

Via

Madonna Setta dolori
strada pubblica

COMPARTO

N°

20

**CODICE
IDENTIFICATIVO**

T

48

■ SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia

villa urbana

Epoca di costruzione

liberty

Altezza

2 piani - 8 metri

*Stato di conservazione*ottimo
ristrutturato*Funzione prevalente
dell'edificio*

residenziale

*Funzione prevalente
ai piani*PT
1residenziale
residenziale

■ SPAZIO APERTO

*Pertinenze*giardino
con parcheggio*Permeabilità del suolo*elevata
erba*Consistenza del verde*

elevata

*Consistenza della
vegetazione*

media

■ SPAZIO DI RELAZIONE

*Strada*ristrutturata
carrabile
pavimentata
con marciapiede*Illuminazione*ottima
di recente costruzione*Impianti tecnologici*

assenti