



Via

Madonna Sette Dolori  
strada pubblica

COMPARTO


T

N° civico

26

CODICE  
IDENTIFICATIVO

49



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta complessivamente trascurato e poco valorizzato.

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio in linea
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 10 metri
Stato di conservazione	mediocre ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	residenziale residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio
Permeabilità del suolo	elevata erba
Consistenza del verde	elevata
Consistenza della vegetazione	scarsa

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata con marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti