


Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime un'ottima qualità architettonica, è ottimamente mantenuto e presenta numerosi elementi decorativi che impreziosiscono i prospetti. Si inserisce bene nel contesto spaziale adiacente.

Via **Trieste**  
strada pubblicaN° **3****COMPARTO****T****CODICE IDENTIFICATIVO****66**

## SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	villa urbana	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	2 piani - 8 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	ottimo ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>	residenziale	
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1	residenziale residenziale

## SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	giardino con parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	scarsa lastricato
<i>Consistenza del verde</i>	scarsa
<i>Consistenza della vegetazione</i>	scarsa

## SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	buona di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti