



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

La villa risulta conservata molto bene e allo stesso modo inserita nel contesto urbano.

Gli elementi di pregio architettonico che la contraddistinguono si adattano alla forma complessiva e si relazionano allo spazio aperto circostante.

Corso Cavour
strada pubblica

N° civico -

COMPARTO

T

CODICE IDENTIFICATIVO

78

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	villa urbana	
Epoca di costruzione	moderno	
Altezza	2/3 piani - 6/9 metri	
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio		residenziale
Funzione prevalente al piano	PT 1-2	residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio
Permeabilità del suolo	media erba/lastricato
Consistenza del verde	media
Consistenza della vegetazione	media

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
Illuminazione	buona di antica costruzione
Impianti tecnologici	assenti