


Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

<b>Tipologia edilizia</b>	palazzo	
<b>Epoca di costruzione</b>	liberty	
<b>Altezza</b>	3 piani - 12 metri	
<b>Stato di conservazione</b>	ottimo ristrutturato	
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>		edificio pubblico
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT 1	edificio pubblico edificio pubblico

## SPAZIO APERTO

<b>Pertinenze</b>	giardino senza parcheggio	
<b>Permeabilità del suolo</b>	elevata ghiaia/erba	
<b>Consistenza del verde</b>	nulla	
<b>Consistenza della vegetazione</b>	nulla	

## SPAZIO DI RELAZIONE

<b>Strada</b>	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede	
<b>Illuminazione</b>	ottima di recente costruzione	
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti	

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

Istituto Negrone è collocato all'interno di un edificio di elevato valore architettonico e mantenuto in condizioni ottime.