



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Il complesso di edifici rilevati risulta disomogeneo per stato di conservazione ma compatto per struttura architettonica la quale si inserisce molto bene all'interno dell'isolato.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edifici in linea	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	2 piani - 6 metri	
Stato di conservazione	buono ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1	box/residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata con parcheggio
Permeabilità del suolo	non visibile
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti