



② GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta in buone condizioni e stilisticamente omogeneo rispetto agli edifici contigui.

Via Carducci
strada pubblica

COMPARTO

U

N°
civico

-

CODICE
IDENTIFICATIVO

31

■ SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	villa urbana	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	2 piani - 8 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	ottimo ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>		residenziale
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1	residenziale residenziale

■ SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	giardino con parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	elevata
<i>Consistenza del verde</i>	elevata
<i>Consistenza della vegetazione</i>	media

■ SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti