



Inquadramento territoriale con cono di visualità fotografica

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	palazzo
Epoca di costruzione	liberty
Altezza	3 piani - 8 metri
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2 residenziale residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata con parcheggio
Permeabilità del suolo	non visibile
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla



foto

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta in condizioni scadenti anche se architettonicamente risulta di grande valore. Pessimi sono gli abbaini usati per l'aumento di volumetria.

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carribile asfaltata con marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti