



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio produttivo, ora perfettamente restaurato, è stato convertito ed ora ospita un ufficio postale. La sua forma allungata non si relaziona con gli edifici contigui, ma con il complesso degli edifici industriali sorti intorno alla ferrovia.

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio industriale	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	2 piani - 6 metri	
Stato di conservazione	ottimo ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	commerciale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1	commerciale commerciale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio	
Permeabilità del suolo	media pavimentato	
Consistenza del verde	nulla	
Consistenza della vegetazione	nulla	

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile pavimentata senza marciapiede	
Illuminazione	buona di recente costruzione	
Impianti tecnologici	assenti	