




Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

La chiesa è ottimamente mantenuta, esprime una discreta qualità architettonica e si inserisce bene nel contesto residenziale cui prospetta.

Via San Giovanni  
strada pubblica

COMPARTO

U

N° civico

-

CODICE IDENTIFICATIVO

56

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	chiesa con casa singola	
Epoca di costruzione	moderno	
Altezza	4 piani - 12 metri	
Stato di conservazione	ottimo non ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	chiesa	chiesa
Funzione prevalente ai piani	PT 1-3	chiesa chiesa

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata con parcheggio
Permeabilità del suolo	lastricato scarsa
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	scarsa

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	asfaltata con marciapiede
Illuminazione	ottima di vecchia costruzione
Impianti tecnologici	assenti