



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta essere l'unico a presentare l'aspetto originale tra quelli affacciati sulla piazza.
L'isolato risulta essere interessato da un grande progetto di riqualificazione che ha portato alla demolizione del basso edificio industriale che vi sorgeva nel mezzo.

Piazza	Volta
	piazza pubblica

N° civico	11
-----------	-----------

COMPARTO

V

CODICE IDENTIFICATIVO

20

SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	edificio in linea	
<i>Epoca di costruzione</i>	liberty	
<i>Altezza</i>	4 piani - 12 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	mediocre ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>	residenziale	
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1-3	ricettivo residenziale

SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	corte privata con parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	in rifacimento
<i>Consistenza del verde</i>	nulla
<i>Consistenza della vegetazione</i>	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti