



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## ② GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio presenta decorazioni sulla facciata parzialmente oscurate dalle condizioni, mediocri, della stessa. Con l'edificio adiacente (V54) forma una cortina continua uniforme, rara in corso Genova.

Corso Genova  
strada pubblica

N° civico 47

COMPARTO

V

CODICE IDENTIFICATIVO

55

## ■ SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	edificio in linea	
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento	
<i>Altezza</i>	2 piani - 6 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	mediocre ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>		residenziale
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1	commerciale residenziale

## ■ SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	corte privata senza parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	scarsa lastricato
<i>Consistenza del verde</i>	nulla
<i>Consistenza della vegetazione</i>	nulla

## ■ SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti