



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## ⌚ GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio è caratterizzato da un disimpegno su corridoio in comune a tutti i comparti abitativi.

L'edificio è inserito in un contesto edilizio periferico caratterizzato da edifici isolati, di recente costruzione e in ottime condizioni.

Via Valletta Fogliano  
strada pubblica

N° civico 13

COMPARTO

V

CODICE IDENTIFICATIVO

57

## SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio a schiera	
Epoca di costruzione	moderno	
Altezza	3 piani - 9 metri	
Stato di conservazione	buono ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio		residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	residenziale residenziale

## SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata con parcheggio
Permeabilità del suolo	scarsa lastricato
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

## SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti