



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Gli edifici versano in buono stato, nonostante il giardino adiacente sia poco curato. L'isolato nel quale l'edificio è inserito è caratterizzato da una nebulosa di edifici moderni, prevalentemente in buone condizioni, ma dal valore altalenante.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio a schiera	
Epoca di costruzione	moderno	
Altezza	da 2 a 3 piani da 5 a 8 metri	
Stato di conservazione	buono ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale	
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2	residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio
Permeabilità del suolo	media ghiaccio
Consistenza del verde	media
Consistenza della vegetazione	media

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
Illuminazione	ottima di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti