



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edifici corte
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	3 piani - 9 metri
Stato di conservazione	scadente non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1-2
	residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	corte privata con parcheggio
Permeabilità del suolo	media sterzato
Consistenza del verde	nulla
Consistenza della vegetazione	nulla

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio è un'ampia corte mantenuta in modo scadente. L'incuria dell'edificio si riflette sulla manutenzione e la pulizia della strada sulla quale si relaziona, anch'essa in pessime condizioni.