



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia edilizia | edificio in linea |
| Epoca di costruzione | moderno |
| Altezza | 2 piani - 6 metri |
| Stato di conservazione | ottimo ristrutturato |
| Funzione prevalente dell'edificio | residenziale |
| Funzione prevalente ai piani | PT 1 |
| | commerciale residenziale |

SPAZIO APERTO

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Pertinenze | corte privata con parcheggio |
| Permeabilità del suolo | scarsa asfalto |
| Consistenza del verde | nulla |
| Consistenza della vegetazione | nulla |

SPAZIO DI RELAZIONE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Strada | ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede |
| Illuminazione | mediocre di recente costruzione |
| Impianti tecnologici | assenti |

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio fa parte di una cortina continua affacciata direttamente su strada e si presenta in ottimo stato. L'edificio è inserito in un isolato periferico, poco omogeneo e con gravi problemi di manutenzione e pulizia della strada.