




Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio esprime bassa qualità architettonica, è in ottimo stato di manutenzione. L'elevata qualità dell'immobile deriva dalla presenza di un ampio giardino.

## SPAZIO COSTRUITO

<i>Tipologia edilizia</i>	villa urbana	
<i>Epoca di costruzione</i>	moderno	
<i>Altezza</i>	2 piani - 6 metri	
<i>Stato di conservazione</i>	ottimo non ristrutturato	
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>		residenziale
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1	residenziale residenziale

## SPAZIO APERTO

<i>Pertinenze</i>	giardino con parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	elevata erba/lastricato
<i>Consistenza del verde</i>	elevata
<i>Consistenza della vegetazione</i>	media

## SPAZIO DI RELAZIONE

<i>Strada</i>	non ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
<i>Illuminazione</i>	buona di antica costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti