



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio isolato	
Epoca di costruzione	ottocento	
Altezza	2 piani - 8 metri	
Stato di conservazione	scadente non ristrutturato	
Funzione prevalente dell'edificio	edificio pubblico	
Funzione prevalente ai piani	PT 1	edificio pubblico edificio pubblico

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio
Permeabilità del suolo	media sterzato
Consistenza del verde	scarsa
Consistenza della vegetazione	media

GIUDIZIO COMPLESSIVO

La scarsa manutenzione dell'edificio maschera il volere architettonico della stessa. L'assenza di un marciapiede invece rende l'uscita dei bambini più pericolosa del dovuto.

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti