



strada

di sopra
strada pubblica

N° civico

-

COMPARTO


X

CODICE
IDENTIFICATIVO

7



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio risulta essere in buone condizioni nonostante la pertinenza e gli interni sembrano essere in cattive condizioni. sorge a cavallo tra la città storica e la parte moderna e periferica, riuscendo a condividere i pregi dell'una coi difetti dell'altra.

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	edificio isolato
Epoca di costruzione	ottocento
Altezza	1 piano - 4 metri
Stato di conservazione	buono ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	ricovero attrezzi
Funzione prevalente ai piani	PT ricovero attrezzi

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio
Permeabilità del suolo	elevata erba/sterrato
Consistenza del verde	elevata
Consistenza della vegetazione	media

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	non ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti