


Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia	villa urbana
Epoca di costruzione	liberty
Altezza	2 piani - 8 metri
Stato di conservazione	buono non ristrutturato
Funzione prevalente dell'edificio	residenziale
Funzione prevalente ai piani	PT 1
	residenziale residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze	giardino con parcheggio
Permeabilità del suolo	elevata erba
Consistenza del verde	elevata
Consistenza della vegetazione	elevata

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
Illuminazione	buona di recente costruzione
Impianti tecnologici	assenti

GIUDIZIO COMPLESSIVO

La villa urbana, in buono stato, con una bella pertinenza a giardino. Tipologicamente ben inserito nell'urbanizzato, formato da edifici isolati con pertinenza.