



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## SPAZIO COSTRUITO

<b>Tipologia edilizia</b>	edificio in linea
<b>Epoca di costruzione</b>	ottocento
<b>Altezza</b>	2 piani - 9 metri
<b>Stato di conservazione</b>	scadente non ristrutturato
<b>Funzione prevalente dell'edificio</b>	produttivo
<b>Funzione prevalente ai piani</b>	PT 1
	in disuso in disuso

## SPAZIO APERTO

<b>Pertinenze</b>	giardino con parcheggio
<b>Permeabilità del suolo</b>	elevata erba
<b>Consistenza del verde</b>	elevata
<b>Consistenza della vegetazione</b>	media

## SPAZIO DI RELAZIONE

<b>Strada</b>	ristrutturata carrabile asfaltata senza marciapiede
<b>Illuminazione</b>	buona di recente costruzione
<b>Impianti tecnologici</b>	assenti

## GIUDIZIO COMPLESSIVO

L'edificio era sede di un'attività produttiva ormai dismessa. Risulta essere in scadenti condizioni, ma le decorazioni sulla facciata meriterebbero un mantenimento migliore.