



Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Il complesso residenziale presenta una buona qualità architettonica, è inserito in uno spazio aperto di pregio con elevata consistenza del verde.

Complessivamente il complesso si inserisce bene nel contesto periferico ed è espressione di qualità urbana.

Via

Cararola/Motta Visconti

strada pubblica

COMPARTO

Z

N°

civico

-

CODICE

22

IDENTIFICATIVO

SPAZIO COSTRUITO

Tipologia edilizia

a blocco

Epoca di costruzione

moderno

Altezza

4 piani - 12 metri

Stato di conservazione

ottimo
non ristrutturatoFunzione prevalente
dell'edificio

residenziale

Funzione prevalente
ai pianiPT
1 - 2 - 3residenziale
residenziale

SPAZIO APERTO

Pertinenze

giardino
senza parcheggio

Permeabilità del suolo

elevata
erba

Consistenza del verde

elevata

Consistenza della
vegetazione

elevata

SPAZIO DI RELAZIONE

Strada

carrabile
asfaltata
senza marciapiede

Illuminazione

ottima
di vecchia costruzione

Impianti tecnologici

assenti