




Inquadramento territoriale con cono di visuale fotografico



foto

## **GIUDIZIO COMPLESSIVO**

Il palazzo, in ottime condizioni, sorge in una via periferica, isolato da altri edifici simili e ormai inglobato nel resto dell'edificato.

## **SPAZIO COSTRUITO**

<i>Tipologia edilizia</i>	palazzo
<i>Epoca di costruzione</i>	ottocento
<i>Altezza</i>	3 piani - 12 metri
<i>Stato di conservazione</i>	ottimo ristrutturato
<i>Funzione prevalente dell'edificio</i>	residenziale
<i>Funzione prevalente ai piani</i>	PT 1
	residenziale residenziale

## **SPAZIO APERTO**

<i>Pertinenze</i>	giardino con parcheggio
<i>Permeabilità del suolo</i>	media asfalto/sterrato
<i>Consistenza del verde</i>	scarsa
<i>Consistenza della vegetazione</i>	nulla

## **SPAZIO DI RELAZIONE**

<i>Strada</i>	ristrutturata carrabile asfaltata con marciapiede
<i>Illuminazione</i>	ottima di recente costruzione
<i>Impianti tecnologici</i>	assenti